



**Bauanleitung für „Hydrierwerk“, Nr. 5525**  
**Instructions for “Oil Refinery”, No. 5525**  
**Instructions d'assemblage pour «Raffinerie», No. 5525**  
**Bouwbeschrijving voor „Hydreerinstallatie“, No. 5525**  
**Instrucciones de montaje para «Refinería», No. 5525**  
**Istruzioni per la costruzione «Raffineria», No. 5525**

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zusammenbau entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.


Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empazar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi all'alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt/Contents/Contenu	
10079 = 11 x	15557 = 1 x
10102 = 3 x	15558 = 3 x
15552 = 3 x	15559 = 2 x
15553 = 8 x	15560 = 1 x
15554 = 1 x	15561 = 1 x
15555 = 1 x	15562 = 8 x
15556 = 1 x	15563 = 2 x

15564 = 1 x	15571 = 1 x	15578 = 4 x
15572 = 1 x	15572 = 2 x	15579 = 22 x
15586 = 2 x	15573 = 1 x	15580 = 1 x
15587 = 2 x	15574 = 1 x	15581 = 1 x
15588 = 4 x	15575 = 1 x	15582 = 1 x
15589 = 2 x	15576 = 1 x	15583 = 1 x
15590 = 1 x	15577 = 1 x	15584 = 2 x

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.  
 Wir verwenden den recyclingfähigen Kunststoff Polystyrol



Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen. (ist nicht im Bausatz enthalten)

**VOLLMER Superzement S 30** und **Supranol 2000** – die glittreien Superkleber – kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzugempfindlichkeit wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

**Superzement S 30** mit handlichem Pinsetverschluß für großflächige Teile.

**Supranol 2000** mit Feinkanüle für punktigenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

**CE** Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 400920, D-70409 Stuttgart



Printed in Germany – Imprimé en Allemagne  
 Gedruckt in Deutschland

