




# TRIX



**66740**

1. Antrieb an Weiche anstecken.  
Mit spitzem Gegenstand  
Position für die Bohrung auf der  
Grundplatte markieren.
2. Bohrung 7mm durch die Grund-  
platte.
3. Vertiefung für den Haltering mit  
Bohrer 10 mm ansenken.
4. Beleuchtungseinrichtung in  
Grundplatte einsetzen.
5. Antrieb an Weiche anstecken  
und Laterne einsetzen.

Ersatz-Lampe: E15 0047 00

14V-50mA

1. Attach the mechanism to the  
turnout. Use a pointed object to  
mark the position for the hole  
on the base plate.
2. Drill a 7 mm hole through the  
base plate.
3. Countersink a recess for the  
retaining washer with a 10 mm  
drill.
4. Insert the lighting attachment in  
the base plate.
5. Attach the mechanism to the  
turnout and insert the lantern.

Replacement lamp: E15 0047 00

14V-50mA

1. Brancher le moteur sur  
l'aiguillage. A l'aide d'un objet  
pointu, marquer l'emplacement  
du trou à réaliser sur la plaque  
de base.
2. Trou de 7 mm dans la plaque de  
base.
3. Lamage pour la fixation avec  
fraise de 10 mm.
4. Insérer le dispositif d'éclairage  
dans la plaque de base.
5. Brancher le moteur sur  
l'aiguillage et installer la  
lanterne.

Lampe de rechange E15 0047 00

14V-50mA

1. Aandrijving aan het wissel klikken. Met een puntig voorwerp de positie voor het boorgat op de grondplaat markeren.
2. Gat van 7 mm door de grondplaat boren.
3. Verdieping voor de houder uitboren met 10 mm boor.
4. Verlichtingseenheid in de grondplaat steken.
5. Aandrijving aan het wissel klikken en de lantaarn plaatsen.

Vervangingslamp: E 15 0047 00  
14V-50mA

1. Enchufar el accionamiento en el desvío. Marcar con un objeto puntiagudo la posición del taladro en la placa base.
2. Taladrar un agujero de 7 mm a través de la placa base.
3. Avellanar el rebaje para el aro de retención con una broca de 10 mm.
4. Insertar el dispositivo de iluminación en la placa base.
5. Enchufar el accionamiento en el desvío e insertar el farol.

Lámpara de recambio: E15 0047 00  
14V-50mA

1. Innestare il dispositivo di azionamento sul deviatore. Con un oggetto appuntito marcare la posizione per la foratura sul pannello di base.
2. Foratura da 7mm passante attraverso il pannello di base.
3. Forare un allargamento per l'anello di supporto con una punta da 10 mm.
4. Innestare l'apparato di illuminazione nel pannello di base.
5. Innestare il dispositivo di azionamento sul deviatore e inserire la lanterna.

Lampadina di ricambio: E15 0047 00  
14V-50mA



Nur für Erwachsene. Adresse  
aufbewahren.

For adults only. Keep the address  
in a safe place.

Usage réservé aux adultes. Con-  
server l'adresse.

Alleen voor volwassenen. Adres  
bewaren.

Sólo para adultos. Conservar la  
dirección.

Solo per adulti. Conservare  
l'indirizzo.



  
[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

36938100/0919/Sc6Ef  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Stuttgarter Straße 55 - 57  
73033 Göppingen  
Germany  
[www.trix.de](http://www.trix.de)