

SEGMENT-DREHSCHEIBE MIT LOKSCHUPPEN



SEGMENT TURNTABLE WITH ENGINE SHED

PLAQUE TOURNANTE À SEGMENTS AVEC HANGAR À LOCOMOTIVES

SEGMENTDRAAISCHIJF MET LOODS VOOR DE LOCOMOTIEVEN

Art. Nr. 222104

D

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Bastelns mit dem Bausatzinhalt und der Anleitung vertraut und prüfen Sie die Vollständigkeit. Im Reklamationsfall gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Sollte ein Teil fehlen, übersenden Sie bitte den Teilewunsch und den Kaufbeleg an: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Sollten Sie einmal weitere Ersatzteile benötigen, senden wir Ihnen den benötigten Spritzling, bei Verfügbarkeit, gerne kostenpflichtig zu. Bitte beachten Sie, dass produktionbedingt Einzelteile übrig bleiben können.

GB

Before building your model, please familiarize yourself with the contents of the kit and the instructions for use, also checking whether the set of parts is complete. In case of any complaint, the legal guarantee obligation shall apply. Should a part be missing, please send the designation of the part required and the receipt documenting your purchase to: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de.

Should you require further spare parts one day, we shall be pleased to send you, with costs, the required sprue, if it is available. Please note that, on grounds of the production process, some single injection molded parts may be superfluous.

F

Avant de commencer votre modèle, veuillez vous familiariser avec le contenu du kit et la notice d'emploi, et contrôlez que le lot de pièces est complet. En cas de réclamation, il s'appliquera l'obligation de garantie légale. Au cas où une pièce manquerait, veuillez envoyer la désignation de la pièce souhaitée et le bon d'achat à: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Au cas où vous auriez besoin un jour d'autres pièces détachées, nous vous enverrons volontiers la grappe requise, si elle est disponible, contre paiement.

Veuillez noter que, pour des raisons de production, il se peut que des pièces détachées soient superflues.

NL

Maak uzelf voor het bouwen vertrouwd met de inhoud van het bouwpakket en met de handleiding en controleer de volledigheid. In geval van reclame geldt de wettelijke garantieverplichting. Mocht er een onderdeel ontbreken, stuur het verzoek om het gewenste onderdeel en het aankoopbewijs dan naar: Gebr. FÄLLER GmbH, klantenservice, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de.

Als u ooit meer reserveonderdelen nodig hebt, sturen wij het benodigde gietstuk, indien beschikbaar, graag tegen betaling naar u op. Let op: om productieredenen kunnen losse onderdelen overblijven.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FÄLLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FÄLLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FÄLLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FÄLLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):


Art. Nr. 170490 | 170492 | 170494
FÄLLER SUPER-EXPERT | EXPERT | LASERCUT



Art. Nr. 170688
SPEZIALSEITENSCHNEIDER



Art. Nr. 170687
FÄLLER-BASTELMESSER



Inhalt	Spritzlinge	<input type="checkbox"/> 1 A	1 x
Contents	Sprues	<input type="checkbox"/> 1 B	1 x
Contenu	Moulages		
Inhoud	Gietstukken		

Inhalt	Spritzlinge	<input type="checkbox"/> 01	1 x	<input type="checkbox"/> 02	1 x
Contents	Sprues	<input type="checkbox"/> 01	1 x	<input type="checkbox"/> 04	1 x
Contenu	Moulages				
Inhoud	Gietstukken	<input type="checkbox"/> 01	1 x		

2

Inhalt Contenu	Tüte sachet	Contents Inhoud	bag zakje
-------------------	----------------	--------------------	--------------

nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmien


1/3



2 x

A

1/3

**B**

1/7



Inhalt Contenu	Tüte sachet	Contents Inhoud	bag zakje
-------------------	----------------	--------------------	--------------

Kabel an die Schienenunterseite anlöten.

ACHTUNG: Kabel nicht zu weit abisolieren, Kurzschlussgefahr!

Solder the wire to the underside of track.

CAUTION: do not exceedingly remove the wire insulation, risk of short-circuit!

Braser le fil sur la face inférieure de la voie.

ATTENTION: ne pas dénuder exagérément le fil, risque de court-circuit!

Kabel aan de onderkant van de rail vastsolderen.


ATTENTIE: kabel niet te ver stripren, gevaar voor kortsluiting!

D

2 x

Inhalt Contenu	Tüte sachet	Contents Inhoud	bag zakje
-------------------	----------------	--------------------	--------------

nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmien


**C****B**



F

E

Inhalt	Tüte	Contents	bag
Contenu	sachet	Inhoud	zakje




G

1/1


Inhalt Contenu	Tüte sachet	Contents Inhou	bag zakje
-------------------	----------------	-------------------	--------------

1/2



H

Nur eindrücken, nicht kleben.
Press in only, do not glue.
Ne pas enfouir, ne pas coller.
Alleen indrukken, niet lijmén.



I

Bei höheren Gleisen muss die Drehscheibe beim Einbau unterlegt werden.

Die Gleisprofiloberkanten müssen bündig sein.

If the tracks are higher, you will have to underlay the turntable when installing it.


The top edges of the track profiles must be flush with each other.

Si les voies sont plus hautes, il faut surélever la plaque tournante lors du montage.

Les bords supérieurs des profils de voie doivent affleurer l'un à l'autre.

Bij hogere rails moet de draaischijf bij de montage eronder worden gelegd.

De bovenkant van de rails moet vlak aansluiten.




Gleisprofil-Enden mit 45° anfasen.

Slightly chamfer the ends of the track profiles at 45°.

Chanfreiner légèrement les extrémités des profils de voie à 45°.

Raileinden op 45° afschuinen.

liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd



Einbautiefe: 28 mm

Depth: 28 mm

Profondeur de pose: 28 mm

Inbouwdiepte: 28 mm

J

I

6



K

J

Bei höheren Gleisen muss die Drehscheibe beim Einbau unterlegt werden. Die Gleisprofiloberkanten müssen bündig sein.

If the tracks are higher, you will have to underlay the turntable when installing it.

Si les voies sont plus hautes, il faut surélever la plaque tournante lors du montage.


Bij hogere rails moet de draaischijf bij de montage eronder worden gelegd. De bovenkant van de rails moet vlak aansluiten.

Das hintere Ende des Gleises ist nicht überfahrbar!

Nothing may run on the rear end of the track!

Rien ne doit rouler sur l'extrémité arrière de la voie!

Het achterste stuk van de rails is niet te berijden!



Stellen Sie den Servo bzw. die Drehscheibenbühne über die Servosteuerung 180725 so ein, dass die Gleise in den Endpositionen in einer Flucht liegen.

Im Analogbetrieb können nur 2 Gleisabgänge angefahren werden. Wird die Servosteuerung über eine Digitalzentrale bedient, so können 4 Gleise angefahren werden.

Using servo control 180725, set the servo, that is the platform of the turntable, so that the tracks are in alignment in their final positions.

On analog mode, device can stop at 2 outgoing tracks only. When using the servo control via a digital control unit, you can stop at 4 tracks.

Au moyen de la commande 180725 réglez le servomoteur, c'est-à-dire la plate-forme de la plaque tournante, de façon que les voies soient alignées dans leur position finale respective.

En mode analogique, on ne peut s'arrêter qu'à 2 voies de départ. Si on utilise la commande de servomoteur par l'intermédiaire d'une centrale numérique, on peut s'arrêter à 4 voies.

Stel de servo resp. het draaischijfplateau zodanig in met servoregeling 180725, dat de rails op de eindposities uitgelijnd zijn.

In analog bedrijf kunnen slechts 2 railaansluitingen worden aangestuurd. Als de servoregeling via een digitale centrale wordt bediend, dan kunnen 4 rails worden aangestuurd.

8


2-Leiter Anschluss bei gleichem Stromkreis für alle Gleisabgänge.

Two-conductor connection when the electric circuit is the same for all outgoing tracks.

Raccordement par 2 conducteurs quand on a un circuit électrique identique

pour toutes les voies de départ.

2-draads aansluiting bij gelijke stroomkring voor alle railaansluitingen.




2-Leiter Anschluss mit 2 bzw. verschiedenen Stromkreisen.

Two-conductor connection when there are 2 or more distinct electric circuits.

Raccordement par 2 conducteurs quand on a 2 ou plusieurs circuits électriques distincts.

2-draads aansluiting met 2 of meer stroomkringen.










Beim Anfahren eines anderen Stromkreises müssen gleichzeitig die Gleisanschlüsse der Drehscheibenbühne umgeschaltet werden.





When stopping at another electric circuit, simultaneously the track connections at the platform of the turntable have to be switched over.

Quand on s'arrête à un autre circuit électrique, il faut simultanément commuter les raccordements de voie à la plate-forme de la plaque tournante.

Bij het aansturen van een andere stroomkring moeten tegelijkertijd de railaansluitingen van het draaischijfplateau worden omgeschakeld.


9**(A)****(B)****(C)**

10**D****F****G**



12

02-01



02

02-01


02-01

02-01

L

02-01

01-16



M

L




N

K



I



M