



Bauanleitung für „Lok-Leistelle“ Bestell-Nr. 5712
Instruction for „Loco Station“, No. 5712
Instructions d'assemblage pour „Loco Station“, No. 5712
Bouwbeschrijving voor „Lok Ladder“, No. 5712
Instrucciones de montaje para „Puesto de Mando“, No. 5712
Istruzione per la costruzione „Stazione delle Locomotive“, No. 5712

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabenruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.


Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en ovensienkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.



Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

10807 = 1x	10816 = 2x	10826 = 2x	10861 = 1x	57892 = 4x	57901 = 2x
10808 = 1x	10817 = 2x	10827 = 1x	10862 = 1x	57893 = 4x	57902 = 1x
10809 = 1x	10818 = 19x	10861 = 2x	10863 = 1x	57894 = 4x	57903 = 1x
10810 = 1x	10820 = 4x	10674 = 1x	10972 = 1x	57895 = 4x	57904 = 2x
10811 = 1x	10821 = 11x	10675 = 1x	11134 = 2x	57896 = 1x	57905 = 2x
10812 = 1x	10822 = 2x	10730 = 3x	57887 = 1x	57897 = 1x	57939 = 2x
10813 = 1x	10823 = 2x	10829 = 6x	57888 = 4x	57898 = 1x	57940 = 1x
10814 = 1x	10824 = 4x	10855 = 4x	57889 = 1x	57899 = 1x	57941 = 1x
10815 = 1x	10825 = 11x	10860 = 1x	57891 = 2x	57900 = 2x	57942 = 4x

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen **DIN** tragen.


Wir verwenden den recyclingfähigen Kunststoff Polystyrol






Zum Erwerb dieses **VOLLNER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erksantiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung aususchließen. (ist nicht im Bausatz enthalten)

VOLLNER Supersperment S 30 und Supranol 2000 - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verdrängerseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Supersperment S 30 mit handlichem Pinselferschlub für großflächige Teile.
Supranol 2000 mit Feinkartüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.
 Irrtum und Änderungen vorbehalten.





3

2