

Bauanleitung für „Lokschuppen 1 ständig“, Bestell-Nr. 5750
Instructions for „Single engine shed“, No. 5750
Instruções d'assemblage pour „Remise simple pour loco“, No. 5750
Bouwbeschrijving voor „Locomotiefloods, enkel“, No. 5750
Instrucciones de montaje para „Depósito locomotoras“, No. 5750
Instruizione per la costruzione „Deposito locomotive“, No. 5750

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Pręgo mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt / Contents / Contenu / Inhoud

- 1 = 1x
- 2 = 2x
- 3 = 1x
- 5 = 1x
- 9 = 4x
- 11 = 1x
- 13 = 1x
- 15 = 1x
- 20 = 1x

- 21 = 1x
- 23 = 1x
- 34 = 1x
- 31 = 1x
- 32 = 1x
- 33 = 1x
- 34 = 1x
- 0011 = 1x
- 0012 = 1x
- 0017 = 2x

- 19091 = 1x
- 19096 = 2x
- 19097 = 2x
- 19098 = 2x
- 19099 = 2x
- 19100 = 2x
- 19101 = 1x
- 19102 = 1x
- 19103 = 1x
- 19104 = 1x
- 19105 = 1x
- 19106 = 1x
- 19107 = 3x

- 19108 = 1x
- 19109 = 2x
- 19110 = 1x
- 19111 = 1x
- 19112 = 1x
- 19113 = 1x
- 19114 = 1x
- 19115 = 1x
- 19116 = 2x
- 19117 = 2x
- 19118 = 2x
- 19119 = 3x
- 19120 = 1x
- 19121 = 1x
- 19122 = 1x
- 19123 = 1x
- 19124 = 1x

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.

Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol  PS

Zum Erwerb dieses **VOLLMER** -Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.


Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen (ist im Bausatz nicht enthalten).

VOLLMER Superzement S 30 und **Supranol 2000** - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Superzement S 30 mit handlichem Pinselferschuß für großflächige Teile.

Supranol 2000 mit Feinkante für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.


Irrtum und Änderungen vorbehalten.



Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 400920, D-70409 Stuttgart

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
 Geprüft in Deutschland

2



3

